

CORRECTION DES TOUCHES DE RACCOURCI	
Quitter le logiciel	Alt+F4
Répéter la dernière commande	Enter
Supprimer	Supp
Activer le SCIA Spotlight	Espace
Terminer la commande	Échap

FICHER	
Nouveau	Ctrl+N
Ouvrir	Ctrl+O
Sauvegarder	Ctrl+S
Enregistrer sous	Ctrl+Maj+S
Fermer le fichier	Ctrl+F4
Paramètres du projet	Maj+P

BIBLIOTHÈQUES	
Matériaux	Ctrl+M
Sections	Ctrl+J
Cas de charge	Ctrl+L
Groupes de charge	Maj+G
Groupes de masse	Maj+M
Combinaisons	Ctrl+K
Combinaisons non-linéaires	Ctrl+Alt+N
Combinaisons de stabilité non-linéaires	Ctrl+Maj+N
Combinaisons de groupes de masse	Maj+K
Classes de résultats	Maj+R
Imperfections globales	Ctrl+Alt+G
Calques	Ctrl+Alt+L
Fonctions non-linéaires	Maj+F
Déformations initiales	Maj+I
Gestionnaire de grille	Ctrl+Maj+G

MODIFIER	
Annuler	Ctrl+Z
Répéter	Ctrl+Y
Copier	Ctrl+C
Coller	Ctrl+V
Déplacer	Ctrl+X
Rotation	Ctrl+R
Imprimer l'image	Ctrl+P
Copier/coller des propriétés	Ctrl+Maj+F
Tout sélectionner	Ctrl+A

MODÉLISATION	
Grille 2D	Ctrl+G
Grille 3D	Alt+G
Barre	Ctrl+B
Poutre	Maj+B
Poteau	Ctrl+Maj+B
Jarret sur 1D	Maj+H
Plaque	Ctrl+T
Voile	Ctrl+H
Panneau avec charges sur éléments 1D et bords	Maj+L
Rotules aux deux extrémités de la poutre	Alt+H
Rotule sur élément 1D	Ctrl+Maj+H
Type de rotule	Maj+C
Appui rotulé au nœud	Maj+N
Appuis aux nœuds	Alt+N
Lien transversal	Ctrl+Maj+L

CHARGEMENT	
Générateur de vent 3D	Maj+W
Charge surfacique sur un élément 2D	Maj+S

CAPTURE D'ÉCRAN/SUIVI	
Passer en mode ortho	F8
Guide de repérage	F7

VUE	
Masquer la sélection	Ctrl+D
Masquer les éléments non sélectionnés	Ctrl+E
Basculer la visibilité	Ctrl+Q
Rendre les calques visibles	Ctrl+W
Zoom sur sélection	Maj+Z
Info coordonnées	Ctrl+Maj+D
Basculement isométrique/perspective	Ctrl+Maj+F12
Vue perpendiculaire au SCU en cours	F12
Afficher le rendu volumes	1
Afficher le rendu ombrage	2
Afficher les appuis	3
Afficher les charges	4
Afficher les données du modèle	5
Afficher les étiquettes des nœuds	6
Afficher les étiquettes des barres	7
Afficher la trame	8

CALCUL	
Contrôler la structure	Alt+C
Paramètres du solveur	Alt+S
Paramètres de maillage	Alt+M
Générer le maillage	Ctrl+Maj+M
Calculer	Ctrl+Maj+F5
Recalculer	Ctrl+F5
Actualiser les résultats	F5

NGC	
Déplacer le SCU	F9
Nouveau SCU à partir d'un élément local	F10
Changer le plan de travail	F11
Redéfinir à la position du SCG	Ctrl+F11

IMPORTATION	
Blocs utilisateurs	Maj+U
Importation de DWG, DXF, VRML97	Alt+D

RÉSULTATS	
Coefficients de charge critique	A
Protocole de calcul	P
Métré	B
Efforts internes	I
Réactions	R
Déformations 3D	D
Déformations 1D	Maj+D

ACIER	
Configuration Acier	Ctrl+Alt+S
Appuis au déversement (LTB) en acier	Alt+L
Contrôle acier ELU	U
Contrôle acier ELS	S
Contrôle du coupleur d'échafaudage	C

ASSEMBLAGES EN ACIER	
Configuration des assemblages en acier	Ctrl+Maj+C
Axe fort du portique	Ctrl+F

RAPPORT	
Rapport	Alt+R
Image en direct à l'échelle du rapport	Ctrl+I
Galerie d'images	Alt+P